Place de l'Hotel de Ville

Route

Traces d'EU

Regard équipé d'un clapet anti-retour

Pompe dans regard

NON CONFORME
EP à déconnecter

Remontée de la nappe d'eau par le sol de la cave

CONFORME

Remontée d'EU par le WC en temps de pluie

Réseau traversant Origine ?

AVIS

Remontée d'EU par les sanitaires en temps de pluie

NON CONFORME
EP à déconnecter

Raccorder la gouttière sur le pot de branchement

ACCEPTABLE
Raccordement possible d'EP sur le réseau EU

Remontée d'EU par le siphon en temps de pluie

Remontée de la nappe d'eau par le sol de la cave

Remontée de la nappe d'eau par le sol de la cave

Remontée d'EU par le réseau en temps de pluie

ACCEPTABLE
Descente EP raccordée sur EU
Vérifier si le puits a un trop-plein

Remontée d'EU par le regard en temps de pluie

ACCEPTABLE
Descente EP raccordée sur EU

Grange en ruine

ACCEPTABLE
Descente EP raccordée sur EU

Remontée de la nappe d'eau par le mur de la cave

Remontée de la nappe d'eau par le sol et les murs de la cave

ACCEPTABLE
Raccordement possible d'EP sans incidence sur le fonctionnement du réseau

AVIS à vendre

Remontée d'EU par l'ancien WC en temps de pluie

Remontée de la nappe d'eau par le mur de la cave

Remontée de la nappe d'eau par le sol de la cave

Remontée de la nappe d'eau par le mur de la cave

Remontée de la nappe d'eau par le mur de la cave

Remontée de la nappe d'eau par le mur de la cave

Remontée de la nappe d'eau par le sol de la cave

Remontée de la nappe d'eau par le sol de la cave

Remontée de la nappe d'eau par le sol