Pelouse
Graviers
Dalles
CONFORME
EU
Fe - 1.86 EP
SI+GRILLE
Fe - 1.46m EU
Ø160 PVC
Ø100 PVC
Mur
6
Garage
Enrobé
NON CONFORME à vérifier
Pas de branchement EP trouvé
Canalisation enterrée
en sous-sol
Scellé
3
Raccorder les EP
sur le pot de branchement
AVIS
1
4
Veranda
Béton
Supposé
Dans la cave
Escaliers
Enterré
SDB+WC
CU
WC
Ø100Béton
Fe - 0.71m
2
Sur sol
Ruelle
Ruelle
Rue des Ar
Rue
Cave
Ø60 Fonte
dans garages
SDB
Ø60 Fonte
Ø100 Fonte
5
Haies
ACCEPTABLE
Raccordement possible d'EP sur le
réseau EU
Regard séparatif avec
cloison
Autoblocants
Fe 0.73m
Fe - 0.73m
Ø100PVC
Garages
Chaufferie
Ø200Fonte
Fe - 0.20m
Sous mur
EV
Fe - 1.12m
Massif
Temple
Traces d'EU
Arrivée en chute
Fe -1.00 m
Regard équipé d'un clapet anti-retour
Accès sous-sol
NON CONFORME
EP à déconnecter
Vérifier sur quel réseau est
raccordé le branchement
existant EU ou EP
Fe - 1.18m
Raccorder les EU
sur le pot de branchement
Fe - 1.50m
Rejet sur caniveau
ACCEPTABLE
Grille EP raccordée sur EU
NON CONFORME
EP à déconnecter
Infiltration d'ECP
Pompe dans regard
Ø100 Grès
Ø110 PVC
Niveau eau
-2m/TN
Fe -2.06m
Ø110PVC
Accès chambre
mortuaire
SI
Rue du Presb
Place de
l'Hotel de Ville
Fontaine